

监 理 日 志

日期: 2022年 3月 3日

星期: 周四

天气: 晴

气温: 7-19℃

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 检查安装的组件,发现1个为降组件压块缝隙较大,现场要求及时整改. 2. 对开箱的组件外观进行检查. 3. 要求及时清理屋面施工垃圾 4. 检查电缆桥架拼接.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	1. 组件搬运及分散安装 2. 电缆桥架拼接 施工人数: 10人, 管理人员 1人.
其它 事项	无	
本日现场监理人员		商玉荣
记录人: 商玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杜召栋



扫描全能王 创建