

# 监 理 日 志

日期: 2022年3月5日

天气: 晴

星期: 六

气温: 5-14℃

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查桥架端头, 确保牢固到位.</li> <li>2. 要求施工单位对逆变器支架生锈部位做防腐.</li> <li>3. 确认电缆桥架支架到货时间.</li> <li>4. 资料整理.</li> </ol>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电缆桥架拼接.</li> <li>2. 支架接地线安装.</li> </ol> <p>施工人数: 7人, 管理人员 1人.</p>
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杜召栋

