

监 理 日 志

日期: 2022年 3月 10 日

星期: 四

天气: 阴

气温: 14-21℃

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏组件支架, 发现当前固定方式不牢固, 经业主说明现场情况. 2. 检查逆变器雨棚安装. 3. 要求施工人员正确佩戴安全帽. 4. 资料整理.	
施 工 情 况	施工单位 上海道发能源科技有限公司	施工内容及进度 1. 逆变器雨棚安装. 2. 组件整改 施工人数: 7人, 管理人员 1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉泉
记录人: 南玉泉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杜召梅

