

监 理 日 志

日期: 2022 年 1 月 8 日

星期: 二

天气: 阴

气温: 3-9℃

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场发现 1 处屋面破损, 要求修补, 下班前检查, 已修补. 2. 检查焊接的屋面密封性, 抽查 3 处. 3. 熟悉现场施工图纸, 了解现场概况.	
施 工 情 况	施工单位 上海道发能源科技有限公司	施工内容及进度 1. 屋面安装分版. 施工人员 6 人, 管理人员 1 人 热风枪 2 把.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙召松



扫描全能王 创建