

# 监 理 日 志

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

|                                    |                            |      |                 |    |        |
|------------------------------------|----------------------------|------|-----------------|----|--------|
| 日期                                 | 2022年5月8日 星期四              | 气候   | 10级             | 气温 | 18-26℃ |
| 监理人员动态：1人<br>施工方人员动态：7人<br>施工机械动态： |                            |      | 材料进场、见证取样、合格情况： |    |        |
|                                    |                            |      |                 |    |        |
|                                    |                            |      |                 |    |        |
|                                    |                            |      |                 |    |        |
| 施工部位<br>进度情况                       | 盼盼二期#6车间屋面支墩改线安装。          |      |                 |    |        |
| 检查发现的问题                            | #7车间屋面固废清理不及时，已要求施工单位及时清运。 |      |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果                         |                            |      |                 |    |        |
| 协调内容或其他                            |                            |      |                 |    |        |
| 记录人                                | 陈大伟                        | 总监签阅 | 杜启芳             |    |        |

