

江宁波上诚轴承科技有限公司 0.2MW 分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员	
2022 年 04 月 01 日	阴	6°—11°	辛国顺	宁波市慈溪市	0	0 人	
施工 单位	施工内容						
中鉴 兴华工程 技术有 限公司	施	无人施工，等待辅材进场。					
	工 情 况	施工进度					
		完成进度			是否与计划进度一致		
		导轨安装完成 100%					
		组件安装完成 100%					
		电缆桥架安装完成 100%					
		直流电缆敷设完成 100%					
		交流电缆敷设完成 100%					
		通讯电缆敷设完成 0%					
		接地环网焊接完成 100%					
		逆变器安装调试 0%					
并网柜安装 100%							
现场问题及材料到场情况							
监理工作情况 查看无人施工，编写整理资料。							
明日工作计划							
监理文件资料及整改情况							
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改			
CZZH-SCZC-LX-002	电缆桥架进场报审事宜	中鉴兴华工程技术有限公司	/	/			
记录人：辛国顺			总监理工程师： 项目监理机构（章）				