

江宁波上诚轴承科技有限公司 0.2MW 分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 04 月 06 日	多云	9°—22°	辛国顺	宁波市慈溪市	0	0 人

施工 单位		施工内容					
中鉴 兴华工程 技术有限 公司	施	项目完工供电局验收，已具备并网条件，等待供电局安装电表。					
	工 情 况	施工进度					
		完成进度			是否与计划进度一致		
		导轨安装完成 100%					
		组件安装完成 100%					
		电缆桥架安装完成 100%					
		直流电缆敷设完成 100%					
		交流电缆敷设完成 100%					
		通讯电缆敷设完成 0%					
		接地环网焊接完成 100%					
		逆变器安装调试 100%					
	并网柜安装 100%						

现场问题及材料到场情况										
监理工作情况 1、检查巡视排查施工现场工程缺陷问题，下发通知单。 2、项目完工供电局验收，已具备并网条件，等待供电局安装电表。										
明日工作计划										
监理文件资料及整改情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">文件编号</td> <td style="width: 25%;">文件标题</td> <td style="width: 25%;">接收单位</td> <td style="width: 20%;">是否回复</td> <td style="width: 25%;">是否整改</td> </tr> <tr> <td>CZZH-SCZC-TZ-002</td> <td>工程缺陷整改问题</td> <td>中鉴兴华工程技术有限公司</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> </table>	文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改	CZZH-SCZC-TZ-002	工程缺陷整改问题	中鉴兴华工程技术有限公司	/	/
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改						
CZZH-SCZC-TZ-002	工程缺陷整改问题	中鉴兴华工程技术有限公司	/	/						
记录人： 总监理工程师： 项目监理机构（章）										