

江宁波上诚轴承科技有限公司 0.2MW 分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 04 月 07 日	晴	10°—25°	辛国顺	宁波市慈溪市	0	0 人

施工 单位		施工内容					
中 鉴 兴 华 工 程 技 术 有 限 公 司	施	现场施工完成，已具备并网条件，等待供电局安装电表。					
	工 情 况	施工进度					
		完成进度			是否与计划进度一致		
		导轨安装完成 100%					
		组件安装完成 100%					
		电缆桥架安装完成 100%					
		直流电缆敷设完成 100%					
		交流电缆敷设完成 100%					
		通讯电缆敷设完成 0%					
		接地环网焊接完成 100%					
		逆变器安装调试 100%					
	并网柜安装 100%						
现场问题及材料到场情况							
监理工作情况 查看无人施工，编写整理资料。							
明日工作计划							
监理文件资料及整改情况							
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改			
/	/	/	/	/			
记录人：			总监理工程师： 项目监理机构（章）				