

监理工程日报文字描述

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

日 期	2022 年 7 月 27 日	星期三	天气情况	晴	温度 29-36℃
施工部位	主车间屋顶				
出勤人数	15 人				
施工机械	吊车一辆				
工作情况	施工进度 情 况	组件吊装，主车间屋顶组件安装			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	现场日常巡视，组件吊装和电缆吊装进行全程监理旁站，编制监 理资料，与业主交流施工情况，汇报施工进度			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

日期	2022 年 7 月 27 日	星期三	天气情况	晴	温度 29-36℃
  江苏省新东方人造板有限公司 1.47MW分布式光伏项目 施工内容: 组件吊装 拍摄时间: 2022.07.27 06:42 天气: 多云 26℃ 地点: 常熟市·江苏东盾木业集团有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 今日水印 - 相机 - 真实时间 防伪 DA46E39W43M1M3					
编写人	闫鑫		审核人		