

监理工程日报文字描述

工程名称: 江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

日 期	2022 年 8 月 1 日	星期一	天气情况	晴	温度 28-35℃
施工部位	主车间屋顶				
出勤人数	15 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	组件安装，夹具组装			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	检查夹具组装质量，日常巡视现场，编制监理资料			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

日期	2022 年 8 月 1 日	星期一	天气情况	晴	温度 28-35℃
 江苏省新东方人造板有限公司 1.47MW分布式光伏项目 施工内容: 组件安装 拍摄时间: 2022.08.01 08:35 天气: 晴 29℃ 地点: 常熟市·南渡桥 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 今日水印相机 真实时间 防伪 3CTGBXRT6XNR9W					
编写人	闫鑫		审核人		