

监理工程日报文字描述

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

日期	2022年8月16日	星期二	天气情况	晴	温度 27-36℃
施工部位	主车间屋顶				
出勤人数	0人				
施工机械					
工作情况	施工进度情况	高温工人休息无施工			
	施工质量情况				
	安全生产情况	安全生产情况可控。			
	材料、设备进出场情况	接地扁铁到货一车 水管一车			
	监理发出指令情况				
	监理工作情况	对到货材料进行验收，测量长度宽度及镀锌层厚度，符合图纸设计要求			
	设计变更、核定单情况				
	现场需解决的问题				
	其它	人员体温均正常			
填报人	闫鑫		审核人		

监理工程日报影像

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

日期	2022年8月16日	星期二	天气情况	晴	温度 27-36℃
----	------------	-----	------	---	-----------



编写人	闫鑫	审核人	
-----	----	-----	--