

监理工程日报文字描述

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

日 期	2022 年 8 月 18 日	星期四	天气情况	晴	温度 27-32℃
施工部位	主车间屋顶				
出勤人数	6 人				
施工机械	吊车一辆				
工作情况	施工进度 情 况	清理现场垃圾，逆变器吊装			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	日常巡视现场，逆变器吊装进行全过程安全旁站			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

日期	2022 年 8 月 18 日	星期四	天气情况	晴	温度 27-32℃
  江苏省新东方人造板有限公司 1.47MW分布式光伏项目 施工内容：清理垃圾 拍摄时间：2022.08.18 08:25 地点：常熟市·江苏东盾木业集团有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 今日水印 — 相机 — 真实时间 防伪 GD3LYX1W31E4BP					
编写人	闫鑫		审核人		