监理工程日报文字描述

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

日 期	2022 年 8 月 25 日	星期四	天气情况	晴	温度 25-33℃
施工部位	主车间屋顶				
出勤人数	8 人				
施工机械					
工作情况	施工进度情 况	逆变器支撑制作，逆变器安装，敷设电缆			
	施工质量情 况				
	安全生产情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备进出场情况				
	监理发出指令情况				
	监理工作情况	逆变器安装全过程监理旁站，检查逆变器安装位置，安装紧固度，均符合图纸设计要求			
	设计变更、核定单情况				
	现场需解决的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		**审 核 人**		

监理工程日报影像

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

日 期	2022 年 8 月 25 日	星期四	天气情况	晴	温度 25-33℃

编 写 人	闫鑫	审 核 人	