

监理工程日报文字描述

工程名称: 江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

日 期	2022 年 8 月 26 日	星期五	天气情况	晴	温度 25-33℃
施工部位	主车间屋顶				
出勤人数	8 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	现场逆变器安装，4 平方直流电缆敷设			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	在屋面检查电缆敷设的情况，查看现场已经安装完成的逆变器，发现现场未按照图纸施工作业，已下发通知单			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

