

# 监理工程日报文字描述

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

日期	2022年8月4日	星期四	天气情况	晴	温度 29-37℃
施工部位	主车间屋顶				
出勤人数	15人				
施工机械					
工作情况	施工进度情况	上午组件安装，下午查看交流电缆线路，检查厂区配电室			
	施工质量情况				
	安全生产情况	安全生产情况可控。			
	材料、设备进出场情况				
	监理发出指令情况				
	监理工作情况	日常巡视现场，编制监理资料			
	设计变更、核定单情况				
	现场需解决的问题				
	其它	人员体温均正常			
填报人	闫鑫		审核人		

# 监理工程日报影像

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

日期	2022年8月4日	星期四	天气情况	晴	温度 29-37℃
----	-----------	-----	------	---	-----------



江苏省新东方人造板有限公司  
1.47MW分布式光伏项目

施工内容：厂区配电室检查

拍摄时间：2022.08.04 15:02

地点：常熟市江苏东盾木业有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印  
—相机—

编写人	闫鑫	审核人	
-----	----	-----	--