

监理工程日报文字描述

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

日 期	2022 年 9 月 1 日	星期四	天气情况	晴	温度 22-33℃
施工部位	主车间				
出勤人数	9 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	主车间屋面直流电缆敷设，电缆桥架加工			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	现场查看直流电缆敷设进度，检查已敷设完成的交流电缆。			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

日期	2022 年 9 月 1 日	星期四	天气情况	晴	温度 22-33℃
  工程记录 施工区域: 主车间 施工内容: 直流电缆敷设 拍摄时间: 09:28 天气: 地点: 我在这里 建设单位: 上海能源建设集团有限公司 今日水印 - 相机 -					
编写人	闫鑫	审核人			