

监理工程日报文字描述

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

日期	2022 年 9 月 7 日	星期三	天气情况	晴	温度 22-33℃
施工部位	主车间、3 号屋面				
出勤人数	9 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	主车间直流电缆敷设，直流电缆 mc4 头制作，现场垃圾清理			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	检查现场垃圾清理情况，检查现场制作完成的电缆头			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

日期	2022 年 9 月 7 日	星期三	天气情况	晴	温度 22-33℃
					
编写人	闫鑫	审核人			