

监 理 日 志

日期：2022 年 03 月 17 日

星期：星期四

工程名称：南通永丰铭自发自用项目

天气：小到中雨

气温：6~16℃

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查工人佩戴安全帽良好，曲臂车运行良好。 二、检查加固位置符合设计要求，电焊包满无夹渣掉焊，防腐到位。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、屋面因雨未能施工。 二、屋顶加固电焊两人、安装两人。 三、曲臂车一台，管理人员一人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：