



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0592

日期	2024 年 1 月 08 日 星期一	天气	多云	气温	4℃--5℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 6 人。					
施工机械动态：无。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：无。 2、风机基础：湖北岳隆：W17、W13B、W13、W14 风机箱变控制柜电装问题检查。				
监理工作情况	1、W17、W13B、W13、W14 风机箱变控制柜电装问题检查。 2、项目资料整理。 3、监理费用协调、批复、报市场部开票。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0593

日期	2024 年 1 月 09 日 星期二	天气	多云转晴	气温	4℃--7℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 4 人。					
施工机械动态：无。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：无。 2、风机基础：湖北岳隆：22C、W21E、W20、W23、W24C、26C、W19B 风机箱变控制柜电装问题检查。				
监理工作情况	1、22C、W21E、W20、W23、W24C、26C、W19B 风机箱变控制柜电装问题检查。 2、项目资料整理。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0594

日期	2024 年 1 月 10 日 星期三	天气	多云转晴	气温	7℃--4℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 4 人。					
施工机械动态：无。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：无。 2、风机基础：湖北岳隆：25B、W27、W28、W29、W30 风机箱变控制柜电装问题检查和汇总。				
监理工作情况	1、25B、W27、W28、W29、W30 风机箱变控制柜电装问题检查和汇总。 2、集电线路 3、4 回路问题检查。 3、项目资料整理。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0595

日期	2024 年 1 月 11 日 星期四	天气	晴	气温	10℃--4℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 4 人，施工人员：3 人。					
施工机械动态：挖机 1 台、货车 1 辆。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：无。 2、风机基础：湖北岳隆：升压站问题检查和汇总；场地雨水管整改修复、铺石子。				
监理工作情况	1、升压站问题检查和汇总。 2、项目资料整理。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0596

日期	2024 年 1 月 12 日 星期五	天气	雾转晴	气温	8℃--4℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、孙翔			见证取样：	无
施工人员动态：	管理人员：总包 4 人，施工人员：4 人。				
施工机械动态：	挖机 1 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 3、4 回路部分塔基问题检查和汇总。 2、风机基础：湖北岳隆：场内消缺、厂家箱变电气维修。				
监理工作情况	1、集电线路 3、4 回路部分塔基问题检查和汇总。 2、项目资料整理。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0597

日期	2024 年 1 月 13 日 星期六	天气	雾转多云	气温	5℃--3℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 4 人，施工人员：6 人。					
施工机械动态：无。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 2、3、4 回路部分塔基问题检查和汇总；部分塔基混凝土保护帽浇筑。 2、风机基础：湖北岳隆：W8 风机电装消缺。				
监理工作情况	1、集电线路 2、3、4 回路部分塔基问题检查和汇总。 2、项目资料整理。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0598

日期	2024 年 1 月 14 日 星期日	天气	雾转晴	气温	2℃--6℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 4 人，施工人员：3 人。					
施工机械动态：无。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1 回路部分塔基问题检查和汇总；塔基基础保护帽浇筑。 2、风机：厂家风机箱变检修；风机位电装消缺。				
监理工作情况	1、集电线路 1 回路部分塔基问题检查和汇总。 2、项目资料整理。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		