

# 监 理 日 志

日期：2022年\_05月\_17\_日

天气：\_小雨转阴\_

星期：\_星期二\_

气温：\_20~25℃\_

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场情况：</p> <p>一、检查吊车手续齐全，吊带无磨损，钢丝绳无毛刺，警示线拉置到位，起吊专人指挥。</p> <p>二、向吊车司机、管理人员交底，材料分散堆放并放大梁部位，要及时散料。</p> <p>三、施工人员佩戴安全帽良好，安全生产正常。</p>	
施 工 情 况	总 包 单 位  浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度  一、材料吊装。 二、夹具安装。
其 它 事 项	安 全 生 产 正 常。	
本 日 现 场 监 理 人 员		胡 学 东
记 录 人：胡 学 东		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：