

# 监 理 日 志

日期：2022年\_05月\_21\_日

天气：\_阴转阵雨\_

星期：\_星期六\_

气温：\_25~31℃\_

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场情况：</p> <p>一、检查工人佩戴安全帽良好，安全生产正常。</p> <p>二、工人在搬运扁铁、格栅过程中动作偏大，要求重拿轻放，不得压坏屋面。</p>	
施 工 情 况	总 包 单 位  浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度  一、场内角铁钻孔配料，屋顶散料，夹具组合。 一、施工工人 13 人，管理人员 3 人。
其 它 事 项	安 全 生 产 正 常。	
本 日 现 场 监 理 人 员		胡 学 东
记 录 人：胡 学 东		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：