监 理 日 志

日期：2022年 05月 25日

天气：中雨转阴

星期：星期三

气温：23~28℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场情况：</p> <p>一、检查夹具施工东西一线，紧固度良好，安装位置符合设计要求。</p> <p>二、检查吊车的钢绳、吊带磨损状况良好，警示线已拉，现场专人指挥，工人佩戴安全帽正常。</p>	
施 工 情 况	总包单位 浙江泰新源有限公司	施工内容及进度 一、格栅吊装，构件钻孔，夹具组合，走道支架安装，夹具安装。 二、施工人员十五人，管理人员三人，吊车一台，钗车一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：