## 监 理 日 志

日期: <u>2022</u>年<u>05</u>月<u>28</u>日

星期: 星期六

天气: \_ <u>阵雨</u> 气温: \_25~33℃\_\_

工程	工程名称:佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目		
监理工作情况	一、 二、	施工现场情况: 检查电焊作业消防措施到位。 检查夹具安装牢固,间距符合设计要求。 工人佩戴安全帽正常。	
	总包单位	施工内容及进度	
施工情况	<ul><li>浙泰新源限司</li><li>江辉能有公</li></ul>	一、夹具组合,栏杆制作,夹具安装。 二、施工人员十三人,管理人员三人,吊车一台,钗车一台。	
其它事项			
本日现场监理人员 胡学东			
记录人: 胡学东 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):			