

监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 31 日

天气：多云

星期：星期二

气温：26~33℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查走道、格栅散运，要求气窗口不得转接送短料，以防掉落伤人。 二、箱变基础开挖位置符合厂方指定要求，现场堆放良好。 三、工人佩戴安全帽良好。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、夹具组合，材料吊装散运，走道支架安装，箱变基础开挖。 二、施工人员十七人，管理人员五人，吊车一台，钹车一台。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：