

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 03 日

星期：星期五

天气：多云转暴雨

气温：25~33℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查吊车车况良好，钢绳吊带无毛刺破损，管理人员场指挥，工人佩戴安全帽正常 二、检查夹具安装牢固，间距符合设计要求。 三、工人佩戴安全帽正常。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、夹具组合，夹具安装，材料吊装搬运，角铁下料钻孔。 二、施工人员十七人，管理人员三人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		胡学东	
记录人: 胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	