

# 监 理 日 志

日期：2022年\_06月\_04日

天气：多云转中雨

星期：星期六

气温：25~33℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查吊车车况良好，钢绳吊带无毛刺破损，管理人员场指挥，工人佩戴安全帽正常 二、检查夹具安装牢固，间距符合设计要求。 三、检查基础砌筑良好，工人佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源有限公司	一、夹具组合，夹具安装，材料吊装搬运，角铁下料钻孔，基础砌筑。 二、施工人员二十人，管理人员四人。
其它事项	安全安全正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：