

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 05 日

星期：星期日

天气：多云转中雨

气温：25~33℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查屋面警示线到位，工人佩戴安全帽正常。 二、检查夹具安装牢固，间距符合设计要求。 三、检查基础砌筑及粉刷质量良好，工人佩戴安全帽正常。 四、发现厂房多处构件支撑、拉杆没螺栓穿入所对应部位洞孔，有的拉杆没有螺帽，已发通知单要求施工单位与厂方接洽解决。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、压块组合，夹具安装，材料搬运，基础砌筑。 二、施工人员二十人，管理人员四人。	
其 它 事 项	安全安全正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	