

监 理 日 志

日期：2022年_06月_06日

天气：多云转大雨

星期：星期一

气温：24~33℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查屋面警示线拉置到位，工人佩戴安全帽正常。 二、检查夹具安装牢固，间距符合设计要求。 三、检查基础砌筑及粉刷质量好，工人佩戴安全帽正常。 四、与施工单位及厂方对房屋结构进行检查。 五、检查直流电缆到货 42 盘，与业主指定品牌一致。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源有限公司	一、压块组合，夹具安装，材料搬运，基础砌筑，直流电缆卸货。 二、施工人员二十三人，管理人员四人，钹车一台。
其它事项	安全安全正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：