

# 监 理 日 志

日期：2022年06月09日

天气：中雨到大雨

星期：星期四

气温：23~27℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、因全天下雨未能施工。 二、学习安全生产法等有关规范。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰新能源有限公司	下雨未能施工。
其它事项	安全安全正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：