

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 10 日

星期：星期五

天气：多云转中雨

气温：23~28℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查现场警示线拉置良好，工人佩戴安全帽正常。 二、检查夹具安装牢固，东西成一线，间距位置符合设计要求。 三、检查基础砌筑平整度良好，砖缝均匀。 四、见证拉拨试验符合设计要求，安全标语条幅张挂到位		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、夹具压块组合，夹具安装，桥架散运，基础砌筑。 二、施工人员二十四人，管理人员四人。	
其 它 事 项	安全安全正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	