

监 理 日 志

日期：2022年_06月_13日

天气：多云转中雨

星期：星期一

气温：25~30℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查现场警示线拉置良好，工人佩戴安全帽正常 二、检查夹具安装牢固，位置、间距符合设计要求。 三、检查走道桥架安装符合设计要求，切割的铁粉能及时清理，检查基础砌筑良好。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源有限公司	一、夹具组合，夹具安装，导轨搬运，角铁下料钻孔，走道桥架安装，切割铁粉清理，基础砌筑。 二、施工人员三十八人，管理人员三人。
其它事项	安全安全正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：