

监 理 日 志

日期：2022年 06月 17日

天气： 阵雨

星期：星期四

气温： 25~31℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场情况：</p> <p>一、检查现场警示线拉置良好，工人佩戴安全帽正常</p> <p>二、检查接地沟开挖深度满足 80 公分要求。</p> <p>三、检查走道桥架安装符合设计要求，切割的铁粉能及时清理。</p> <p>四、检查箱变粉饰符合要求要求。</p>	
施 工 情 况	总 包 单 位 浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 一、夹具安装，角铁下料钻孔，逆变支架制作，走道桥架安装，屋面切割铁粉清理，接地沟开挖，箱变粉刷。 二、施工人员三十七人，管理人员三人。
其 它 事 项	安全安全正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：