

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 18 日

星期：星期六

天气： 阵雨

气温： 25~31℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查现场警示线拉置良好，工人佩戴安全帽正常 二、旁站开关站基础垫层浇筑。 三、检查走道桥架安装、光伏支架安装符合设计要求，切割的铁粉能及时清理。 四、检查逆变支架制作符合要求。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、光伏支架安装，角铁下料钻孔，逆变支架制作，走道桥架安装，屋面切割铁粉清理，开关站基础垫层浇筑。 二、施工人员三十七人，管理人员三人。	
其 它 事 项	安全安全正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	