

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 23 日

星期：星期四

天气：晴

气温：27~34℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查路沟破碎良好，现场有警示桩，工人佩戴安全帽正常。 二、检查走道桥架安装、光伏支架安装符合设计要求。 三、检查预制舱墙体砌筑良好。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、光伏支架安装，走道桥架安装。 二、预制舱墙体砌筑，路沟破碎，防护栏制作。 三、施工人员四十四人，管理人员四人。	
其 它 事 项	安全安全正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	