

监 理 日 志

日期：2022年06月30日

天气：晴转暴雨

星期：星期四

气温：26~35℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查吊车起吊良好，吊带无磨损，钢绳无毛刺，现场警示线拉置到位，管理人员现场指挥，工人佩戴安全帽正常。 二、检查墙体砌筑符合要求。 三、检查桥架安装、直流电缆放线良好。 四、检查组件拉运散件，轻搬轻放，符合规范要求。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源有限公司	一、走道桥架安装。 二、墙体砌筑，组件吊装散件，直流放线。 三、施工人员三十六人，管理人员四人，吊车一台，钹车一台。
其它事项	安全安全正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：