

监 理 日 志

日期：2022年 07月 01日

天气：晴转暴雨

星期：星期五

气温：26~35℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查组件安装平整度良好，纵横成一线，无手撑面板现象发生。 二、检查墙体粉刷质量良好，挖掘机路管沟清理符合要求。 三、检查桥架安装、接地连接符合要求。 四、检查工人佩戴安全帽正常，水及防暑用品充足。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源有限公司	一、走道桥架安装、接地连接，组件安装。 二、墙体砌筑，管沟清理。 三、施工人员三十六人，管理人员四人，吊车一台，钗车一台。
其它事项	安全安全正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：