

监 理 日 志

日期：2022年 07月 11日

天气：晴

星期：星期一

气温：27~36℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场情况：</p> <ul style="list-style-type: none">一、检查电缆沟、回填符合要求。二、检查走道支架、桥架安装施工质量良好。三、检查组件安装质量良好，缝隙一致，压块紧固良好。四、检查防暑用品充足，饮用水到位，工人佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总包单位 浙江泰新源有限公司	施工内容及进度 一、组件安装，桥架安装，走道、支架安装。 二、电缆沟开、埋管、回填。 三、施工人员三十三人，管理人员三人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	