

# 监 理 日 志

日期：2022年 07月 29日

天气：晴

星期：星期五

气温：29~39℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况：  一、检查逆变器支架安装良好，底部夹具安装牢固。  二、检查箱变基础面砖粘贴不成一线，平整度差，要求尽快整改。  三、检查直流电缆敷设良好，逆变器挂机良好。  四、检查防暑用品充足，饮用水到位，工人佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源有限公司	一、逆变器安装，箱变爬梯支架焊接，MC4插口制作，直流放线，箱变基础墙面砖粘贴。 二、施工人员十三人，管理人员三人。
其它事项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：