

监 理 日 志

日期：2022年_07月_31日

天气：_晴_

星期：_星期日_

气温：_29~38℃_

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 监 理 工 作 情 况 | 巡视施工现场情况： 一、检查逆变器支架安装良好，底部夹具安装牢固，逆变器安装稳固。 二、检查箱变基础面砖粘贴稍有好转。 三、检查一次桥架制作良好，导轨紧固到位。 四、检查防暑用品充足，饮用水到位，工人佩戴安全帽正常。 | |
| 施 工 情 况 | 总包单位 | 施工内容及进度 |
| | 浙江泰辉新能源有限公司 | 一、逆变器支架安装，桥架盖板安装，导轨紧固，接地刷色相漆，箱变基础墙面砖粘贴。 二、施工人员十三人，管理人员三人。 |
| 其它事项 | 下午监理例会 | |
| 本日现场监理人员 | | 胡学东 |
| 记录人：胡学东 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |