监 理 日 志

日期：2022年 08月 02日

天气：晴

星期：星期二

气温：29~38℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场情况：</p> <ul style="list-style-type: none">一、检查吊车警示线已拉好，吊带无磨损，钢绳无毛刺。二、检查接地焊接三面焊到位，搭接长度符合要求。三、检查二次舱安装良好，面砖粘良好。四、检查防暑用品充足，饮用水到位，工人佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总包单位 浙江泰新源有限公司	施工内容及进度 一、逆变器支架安装，桥架盖板安装，桥架盖板，直流放线，接地焊接，组件安装。 二、施工人员十五人，管理人员三人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	