

监 理 日 志

日期：2022年08月03日

天气：中到大雨

星期：星期三

气温：27~35℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、中到大雨未能施工。 二、完善有关资料。	
施 工 情 况	总包单位 浙江泰新源有限公司	施工内容及进度 一、因雨未施工。
其 它 事 项	。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：