

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 04 日

星期：星期四

天气：阴转大雨

气温：27~31℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查桥架盖板、接地焊接符合要求。 二、下午下雨未施工。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、桥架盖板、接地焊接。 二、施工人员十人，管理人员三人。	
其 它 事 项	安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	