

监 理 日 志

日期：2022年 08月 09日

天气： 阵雨

星期：星期二

气温： 24~33℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场情况：</p> <p>一、检查组件进场外包装无破损，叉车装卸小心细致，场地堆放无人员车辆行走。</p> <p>二、因雨未施工。</p>	
施 工 情 况	总 包 单 位 浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 一、组件卸车。 二、管理人员三人，叉车一台。
其 它 事 项	安 全 生 产 正 常。	
本 日 现 场 监 理 人 员		胡 学 东
记 录 人：胡 学 东		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：