

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 12 日
星期：星期五
工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

天气：阴转大雨
气温：23~34℃

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查垂直桥架施工质量情况良好，导轨紧固牢固。 二、检查直流放线、接地焊接等符合要求。 三、工人佩戴安全帽良好，饮用水、防暑用品到位。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、导轨紧固、接地焊接、垂直桥架施工。 二、施工人员十五人，管理人员三人。	
其 它 事 项	安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人: 胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	