

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 14 日

天气：阴转多云

星期：星期日

气温：23~34℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查水管热熔连接良好。 二、检查组件间隙、牢固度、边线纵横符合要求。 三、检查接地扁铁焊接搭接到位，三面焊接合格。 四、见证组件到场检测。 五、工人佩戴安全帽良好，饮用水、防暑用品到位。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、组件安装、水管热熔、接地焊接。 二、施工人员十五人，管理人员两人。	
其 它 事 项	安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人: 胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	