

监 理 日 志

日期：2022年08月16日

天气：晴转大雨

星期：星期二

气温：23~34℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查吊车钢绳无毛刺，吊车安全距离外已拉好警示线，管理人员现场指挥，监理现场安全旁站。 二、检查组件抬运两人抬搭符合要求。 三、检查水管热熔阀门部分歪斜，要求整改。 四、工人佩戴安全帽良好，饮用水、防暑用品到位。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰新源有限公司	一、箱变吊装、水管热熔、组件抬运、接地扁铁固定。 二、施工人员十三人，管理人员两人，吊车一台。
其它事项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：