监 理 日 志

日期：2022年 08月 17日

天气：晴转大雨

星期：星期三

气温：26~35℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、天气时阴时雨，要求施工人员如有打雷时，抓紧往下跑。 二、检查组件安装符合要求。 三、检查水管热熔符合要求，昨天阀门部分歪斜的已整改。 四、工人佩戴安全帽良好，饮用水、防暑用品到位。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰新源有限公司	一、水管热熔、组件安装。 二、施工人员十三人，管理人员两人。
其它事项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：