

监 理 日 志

日期：2022年08月25日

天气：晴

星期：星期四

气温：26~30℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、早上雨停检查屋面未装组件情况，气窗已无未安装组件。 二、检查桥架等材料码放良好。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰新源有限公司	一、因台风阵雨未能施工。
其它事项		
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：