

监 理 日 志

日期：2022年 08月 26日

天气：晴

星期：星期五

气温：26~30℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查组件组件安装纵横成一线，间隙一至，压块紧密牢固。 二、检查组串线连接插口紧密，线管固定牢固。 三、安全帽佩戴良好，饮用水充足，防暑用品齐备。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰新源有限公司	一、组件安装，组串线连接。 二、施工人员八人，管理人员两人。
其它事项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：