

### 余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目

|                  |    |         |     |        |      |      |
|------------------|----|---------|-----|--------|------|------|
| 日期               | 天气 | 气温      | 监理人 | 地点     | 施工人员 | 管理人员 |
| 2022 年 05 月 25 日 | 多云 | 17°—27° | 辛国顺 | 宁波市余姚市 | 6    | 1 人  |

  

|                                              |                |                     |  |  |           |  |  |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------|--|--|-----------|--|--|
| <b>施<br/>工<br/>单<br/>位</b>                   |                | <b>施工内容</b>         |  |  |           |  |  |
| <b>浙江<br/>阳明<br/>电力<br/>建设<br/>有限<br/>公司</b> | <b>施</b>       | 1、1 号楼、2 号楼组件吊装至屋面。 |  |  |           |  |  |
|                                              | <b>工<br/>况</b> | <b>施工进度</b>         |  |  |           |  |  |
|                                              |                | 完成进度                |  |  | 是否与计划进度一致 |  |  |
|                                              |                | 水泥墩安装完成 100%        |  |  |           |  |  |
|                                              |                | 光伏支架（导轨）安装完成 100%   |  |  |           |  |  |
|                                              |                | 组件安装完成 0%           |  |  |           |  |  |
|                                              |                | 电缆桥架安装完成 0%         |  |  |           |  |  |
|                                              |                | 直流电缆敷设完成 0%         |  |  |           |  |  |
|                                              |                | 交流电缆敷设完成 0%         |  |  |           |  |  |
|                                              |                | 通讯电缆敷设完成 0%         |  |  |           |  |  |
|                                              |                | 接地环网焊接完成 0%         |  |  |           |  |  |
|                                              |                | 逆变器安装调试 0%          |  |  |           |  |  |
|                                              |                | 并网柜安装 0%            |  |  |           |  |  |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |      |      |      |      |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|
| <b>现场问题及材料到</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |      |      |      |      |   |   |   |   |   |
| <b>监理工作情况</b><br>1. 1 号楼、2 号楼组件吊装安全查看，吊装区域现场拉有彩带警戒线，施工人员佩戴安全帽，有专人负责，防护到位。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |      |      |      |      |   |   |   |   |   |
| <b>明日工作计划</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |      |      |      |      |   |   |   |   |   |
| <b>监理文件资料及整改情况</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |      |      |      |      |   |   |   |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">文件编号</td> <td style="width: 25%;">文件标题</td> <td style="width: 25%;">接收单位</td> <td style="width: 25%;">是否回复</td> <td style="width: 20%;">是否整改</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> </table> | 文件编号                                   | 文件标题 | 接收单位 | 是否回复 | 是否整改 | / | / | / | / | / |
| 文件编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 文件标题                                   | 接收单位 | 是否回复 | 是否整改 |      |   |   |   |   |   |
| /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | /                                      | /    | /    | /    |      |   |   |   |   |   |
| <b>记录人：辛国顺</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>总监理工程师：</b><br><br><b>项目监理机构（章）</b> |      |      |      |      |   |   |   |   |   |